

Sicherheit am Campus

Begehung der Standorte an der Universität Hildesheim

Um die Sicherheit auf dem Hochschulgelände zu verbessern, fand im Dezember 2012 eine Ortsbegehung der Universitätsstandorte mit dem Gleichstellungsbüro und dem Dezernat für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten statt. Die Studierenden und Beschäftigten waren eingeladen an der Begehung teilzunehmen oder per E-Mail unsichere Orte, Mängel und Probleme im Bereich Sicherheit zu benennen. Die rückgemeldeten und bei der Begehung festgestellten Mängel wurden dokumentiert und soweit wie möglich hochschulintern beseitigt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die festgestellten Mängel und die durchgeführten bzw. geplanten Maßnahmen:

Standort	Mängel/ Problem	Maßnahme	Umsetzung
Alle Standorte	Erreichbarkeit des Wachdienstes und Notrufnummern nicht allgemein bekannt	Bekanntgabe von Notrufnummern (Haus- + Wachdienst, allgemeine Notrufnummern)	geplant nach Umstellung der Telefonanlage werden neue Telefonlisten an alle Beschäftigten verschickt, die alle wichtigen Notrufnummern schnell ersichtlich beinhalten.
Hauptcampus	Unbefugte Personen auf Gelände/in Gebäuden der Uni (insbesondere in den Ein- und Ausgangsbereichen, im J-Gebäude im Erdgeschoss und zwischen Sport- und W-Gebäude)	Ausweitung der Wachdienstzeiten Wenn unbefugte Personen bekannt, anschreiben und Hausverbot erteilen.	umgesetzt Aufstockung der Wachdienstzeiten um 3 Std. am Abend (20:00 - 23:00 Uhr). Dezernat 4 hat Personen angeschrieben.
	Kein Handyempfang im Keller und in den Übezellen	Handysignal mit Repeater verstärken	geplant Nach Kostenklärung soll Verstärkung durch Repeater erfolgen
	Fahrradparkplatz vor dem J-Gebäude/hinter der Mensa ist schlecht beleuchtet	Strahler am Dach des J-Gebäudes überprüfen	umgesetzt Strahler auf dem Dach wurde vom Dezernat 4 überprüft und ist funktionstüchtig. Mit dem Neubau entsteht ein neuer gut beleuchteter und überdachter Fahrradparkplatz. In diesem Zuge wird der Fahrradparkplatz vor dem J-Gebäude abgeschafft.

Standort	Mängel/ Problem	Maßnahme	Umsetzung
Hauptcampus	Bewegungsmelder in Toiletten (z.B. Behinderten-WC im J-Gebäude), Licht geht verzögert an		Umsetzung schwierig , da Neonröhren aufgrund eines Vorschaltgerätes immer verzögert angehen. Bewegungsmelder/Vorschaltgerät im Behinderten-WC im J-Gebäude wird überprüft und ggf. ausgetauscht.
	Parkplatz ist nicht ausreichend beleuchtet	Weitere Laternen	Umsetzung hinfällig , da auf Parkplatz Baumaßnahmen für neues Gebäude begonnen haben. Der verbleibende Parkplatz am Neubau wird zukünftig zusätzlich durch das neue Gebäude beleuchtet.
Samelsonplatz	Schlechte Beleuchtung zwischen SP1 und D-Gebäude	Verbesserung der Außenbeleuchtung	umgesetzt Lichtplanung ist für alle Gebäude und den Außenbereich erfolgt. Es wurden mehr Bewegungsmelder angebracht und die Außenbeleuchtung wurde verbessert. Zudem ist geplant die Beleuchtung im Eingangsbereich des Hautgebäudes deutlich zu verbessern.
	Lichtschalter im D-Gebäude sind im Dunkeln schwer zu finden	Weitere Bewegungsmelder anbringen und Lichtschalter gegen neue mit Beleuchtung austauschen	
Hindenburgplatz	Beleuchtung auf den Fluren ist schlecht	Helleres Licht auf den Fluren und Bewegungsmelder	Umsetzung schwierig , da Gebäude nur noch bis Ende 2014 angemietet ist und die Umsetzung nur mit Genehmigung des Vermieters möglich ist.
Bühler Campus	Es wurden keine Mängel festgestellt		

Standort	Mängel/ Problem	Maßnahme	Umsetzung
Domäne	Innenhof ist schlecht beleuchtet (insbes. zwischen Hof-Café, Steinscheune + „Bauernhofscheune“)	Verbesserung der Außenbeleuchtung	umgesetzt Es fand ein Lichtwettbewerb mit Studierenden der HAWK statt. Diverse zusätzliche Strahler wurden angebracht. Die Scheune wurde abgerissen und ein sehr gut beleuchteter Parkplatz gebaut. Zudem sind weitere Beleuchtungselemente auf dem Gelände geplant.
	Bushaltestellenhäuschen „Scharfe Ecke“ ist nicht beleuchtet	Stadtverkehr Hi um Abhilfe bitten	geplant
	Busanbindung Domäne / Stadt am Abend und Wochenende	Verhandlung mit dem Stadtverkehr Hi zur Verbesserung der Busanbindung	geplant
	(Fahrrad)Weg an der Innersten entlang zur Domäne ist nicht beleuchtet und im Winter nicht geräumt	Laternen anbringen Winterdienst	Umsetzung unrealistisch da beleuchteter Radweg entlang der Marienburgerstraße vorhanden ist